

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0111-45	FECHA:	16/11/2024



Foto1: Mantenimiento de Balones de metal



Foto2: Mantenimiento de Balones de metal



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 5: Instalación de tubería principal de PVC






Foto 6: Instalación de tubería principal de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Operación de la Telesecundaria	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0111-45	FECHA:	16/11/2024



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 8: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 9: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 10: Instalación de lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 11: Instalación de inodoro



Foto 12: Instalación de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0111-45	FECHA:	16/11/2024




Foto 13: Mantenimiento de estufa rural




Foto 14: Mantenimiento de estufa rural




Foto 15: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado y pintado)



Foto 16: Mantenimiento de estructura (lijado, cepillado y pintado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPM	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---