

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                          |                                |                                    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                    | MUNICIPIO:                     | Poptún                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Colonia Lourdes | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Lourdes Barrio Santa amría |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0116 43            | FECHA:                         | 31/10/2024                         |



Foto 1: Cerco de parte frontal con malla destriada.



Foto 2: Postes en mal estado



Foto 3: Reparación de malla



Foto 4: Mejorar el cercado.



Foto 5: Mejorar vista de la escuela



Foto 6: una parate en motada sin cerco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                              |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Sury Arce Guzmán</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OEP</p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                          |                                |                                    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                    | MUNICIPIO:                     | Poptún                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Colonia Lourdes | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Lourdes Barrio Santa amría |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0116- 43           | FECHA:                         | 21/10/2024                         |




Foto 1: Mejorar cableado de entrada principal



Foto2: Cambio de tablero de flipon.




Foto 3: cambio de palfonerías




Foto 4: cambio de tomacorrientes



Foto 5: Cambio de focos ahorradores



Foto 6: Cambio de cableado de tomacorrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                               |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Sony Areli Guzmán</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                          |                                |                                    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                    | MUNICIPIO:                     | Poptún                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Colonia Lourdes | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Lourdes Barrio Santa amría |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0116 43            | FECHA:                         | 21/10/2024                         |




Foto1: Balcones en mal estado



Foto 2: balcones sin pintura y oxidados.




Foto 3: balcones sin pintura.



Foto 4: Puerta descolorida.




Foto 5: Mejorar la pintura de las puertas y balcones



Foto 6: Pintar para mejor vista en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sury Arcei Guevara F

Firma y sello del Presidente de la OPRURAL MIXTA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                          |                                |                                    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                    | MUNICIPIO:                     | Poptún                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Colonia Lourdes | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Lourdes Barrio Santa amria |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0116 43            | FECHA:                         | 30/10/2024                         |



Foto 1: Antes de la realización de los baños.



Foto 2: lugar donde se hará el zanjeo.



Foto 3: Espacio donde se realizará los baños.



Foto 4: Mejoras para el establecimiento con servicio sanitario.



Foto 5: Espacio adecuado para los baños.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sory Areli Cumont

Firma y sello del Presidente de la OPR



Carla D

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                          |                                |                                    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                    | MUNICIPIO:                     | Poptún                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. Colonia Lourdes | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Colonia Lourdes Barrio Santa amria |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0116 43            | FECHA:                         | 4/11/2024                          |



Foto1: Galera en mal estado.



Foto 2: Vigas a punto de quebrarse.



Foto 3: Parte frontal.



Foto 4: vista de galera con laminas viejas.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sark Aron Guzman P.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

