

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Lourdes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes Barrio Santa amría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0116 43	FECHA:	6/11/2024



Foto1: Retiro de malla.



Foto 2: Retiro de postes de cerco.



Foto 3: Zanjeo par realización del muro.



Foto 4: Colocación de piedras para fundición.



Foto 5: Levantado de muro con block.



Foto 6: Colocación de mtuberia para malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sony Arrell Guzman

Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Lourdes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes Barrio Santa amría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0116- 43	FECHA:	29/10/2024




Foto1: Arreglado de de cableado en contador.



Foto 2: Arreglo de flipon.



Foto 3: Instalación de acometida eléctrico.



Foto 4: Instalación de cableado en aulas.



Foto 5: Instalación de bombillos ahorradores



Foto 6: Instalación de tomacorrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sury Arriaga Guzman

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Lourdes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes Barrio Santa amría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0116 43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Raspado de balcones.



Foto 2: Pintado de balcones.



Foto 3: Seguimiento con el pintado de balcones



Foto 4: Primera puerta terminada.



Foto 5: Segunda puerta y balcones terminados.



Foto 6: Pintura de los ultimos balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Sury Arcei Gumon

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Lourdes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes Barrio Santa amría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0116 43	FECHA:	5/11/2024



Foto 1: Zanjeo para realización de los baños



Foto 2: División de los baños



Levantamiento de pared.



Foto 4: Fundición para que hagan forma las divisiones.




Foto 5: Repello de pared.



Foto 6: Instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas.

Sury Areli Gammon

Firma y sello del Presidente de la OPEE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Lourdes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes Barrio Santa amría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0116 43	FECHA:	8/11/2024



Foto1: Desarmado de galera.



Foto 2: Quitando vigas de la galera.



Foto 3: Sacando poste de la galera.



Foto 4:



Foto 5: Instalando costaneras de metal.



Foto 6: Siguen con la costanera de metal su colocación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sony Arli Gamon

Firma y sello del Presidente de la CPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

