

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Lourdes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes Barrio Santa amría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0116 43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Terminación de muro.



Foto 2: Parte frontal de muro lado derecho.



Foto 3: Parte frontal de muro lado izquierdo



Foto 4: Parte d adentro del muro terminado.




Foto 5: Instalación de portón.



Foto 6: Parte de adentro del Portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sury Aseli Gamen

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Lourdes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes Barrio Santa amría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0116- 43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: Focos ahorradores instalados




Foto 2: Tomacorrientes instalados.



Foto 3: Focos ahorradores funcionando a la perfección



Instalación de cableado y luz en comedor.




Foto 5: Cables instalados de cables en contador.



Foto 6: Tomacorrientes mejor ubicados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

SERY ADEL GILMER F

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Lourdes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes Barrio Santa amría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0116 43	FECHA:	31/10/2024



Foto1: Pintura colocada en los 2 orimeros balcones.



Foto 2: Pintura colocada en primera puerta.



colocacion de pintura en la en los segundos balcones y puert



Foto 4: puerta terminas de ultima aula.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sory Areli Guzman

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Lourdes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes Barrio Santa amría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0116 43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Instalación de primer baño



Foto 2: Instalación de segundo baño.



Instalación del tercer baño.



Foto 4: Colocación de puertas.



Foto 5: Piso en la parte de afuera



Foto 6: colocación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sury Areli Guilman

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Colonia Lourdes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes Barrio Santa amría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0116 43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: Ya esta instalada la nueva lamina de la galera.



Foto 2: fundiciones de concreto para más durabilidad.



Foto 3: Galera con más estética.



Foto 4: Parte >frontal de la galera con mejor vista.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sury Arel Guzmán
Firma y sello del Presidente de la OPR
ESCUELA OFICIAL
RURAL MIXTA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
COLONIA LOURDES BARRIO SANTA AMRÍA
POPTÚN, PETÉN.