

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Iurdes, Barrio Santa María Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0117-42	FECHA:	5/11/2024




Foto 1: Sustitución de lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Levantamiento de muro perimetral



Foto 5: Sustitución de ventana de madera por metal



Foto 6: Sustitución de puerta de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Pilsila Matia

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia lourdes, Barrio Santa María Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0117-42	FECHA:	9/11/2024



Foto 1: Reparación de plancha de concreto de patio.



Foto 2: Instalación lámina troquelada de corredor



Foto 3: Sustitución de tubería de PVC línea principal de aguas negras.



Foto 4: Sustitución de bajada de agua de rotplas de tubo PVC



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block de baños y bodega.



Foto 6: Sustitución de inodoro y lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Prisila Matia

Firma y sello del Presidente de la OEP de Educación



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Iourdes, Barrio Santa María Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0117-42	FECHA:	9/11/2024



Foto1: Instalación de blacón de ventanas.



Foto 2: Instalación de puertas de metal en baños y bodega



Foto 3: Sustitución de depósito de agua



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Priscila Matamoros

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

