

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes, Barrio Santa María
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0117-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Sustrución de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal.




Foto 3: Sustrución de piso de torta de concreto




Foto 4: Levantamiento de muro perimetral




Foto 5: Sustrución de ventana de madera por metal



Foto 6: Sustrución de puerta de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Priscila Matías

Firma y sello del Presidente de la ODPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia lourdes, Barrio Santa Maria Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0117-42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 2: Instalación de lámina troquelada de corredor



Foto 3: Sustitución de tubería de PVC línea principal de aguas negras



Foto 4: Sustitución de bajada de agua de rotoplas de tubo PVC



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block de baños y bodega




Foto 6: Sustitución de inodoro y lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Priscila Matias

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Lourdes, Barrio Santa María Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0117-42	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Instalación de balcón de ventanas



Foto 2: Instalación de puertas de metal en baños y bodega



Foto 3: Sustitución de deposito de agua




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ada Priscila Matos

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

