

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Ixobel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Ixobel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1712 0365- 42	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal.



Foto 3: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 4: Instalación de focos ahorradores.



Foto 5: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 6: Mantenimiento a portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
DIRECCION
BARRIO IXOBEL POPTUN, PETEN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Ixobel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Ixobel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1712 0365-42	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustitución de chapa.



Foto 3: Instalación de tomacorrientes dobles.



Foto 4: Sustitución de chapa.



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquera alucinz calibre 26.



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
 DIRECCION
 BARRIO IXOBEL POPTUN, PETEN
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público