

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Ixobel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1712 0365-42
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1712 0365-42	FECHA:	14/11/2024




Foto1: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 2: Sustitución de chapa.



Foto 3: Sustitución de tomacorrientes dobles.



Foto 4: Sustitución de chapa.



Foto 5: Sustitución de lámina troquelada alucinz calibre 26.



Foto 6: Fabricación e instalación de valcones de hierro en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
DIRECCION
BARRIO IXOBEL POPTUN, PETEN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Ixobel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Ixobel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1712 0365-42	FECHA:	14/11/2024



Foto1: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal y elementos de fijación.



Foto 3: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 4: Instalación de balcones de hierro en ventanas.




Foto 5: Reparación de cableado eléctrico.



Foto 6: Mantenimiento a portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
DIRECCION
BARRIO IXOBEL POPTUN, PETEN