

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserío Santo Domingo, Poptún, Petén.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, Poptún, Petén.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0376-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Cambio de techo



Foto 2: Mantenimiento a estructura (ljado, cambio de tubo, cepillado, sujecciones y aplicación de pintura)



Foto 3: Cambio de estructura de madera por metal



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 5: Cambio de focos ahorradores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alicia Cahuec

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

