



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Caserio Santo Domingo, Poptún, Petén.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santo Domingo, Poptún, Petén.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0376-43	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Cambio de techo



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 5: Cambio de focos ahorradores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marta Alicia Cahuec

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

