

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Delicias, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0377-43	FECHA:	15 de noviembre de 2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 3: Sustitución de puertas en servicio sanitarios



Foto 4: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público