

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Petén                       | MUNICIPIO:                     | Poptún                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Delicias, Poptún, Petén |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-12-0377-43               | FECHA:                         | 15 de noviembre de 2024           |



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 3: Sustitucion de puertas en servicio sanitarios



Foto 4: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

