

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANCHACAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0380-43	FECHA:	23/10/2024



Foto1: DESMONTAJE DEL TECHO DE LAMINA



DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE MADERA



Foto 3: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 4: INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE METAL EN EL CORREDOR




Foto 5: INSTALACION DE LA CABLEADO ELECTRICO






Foto 6: MANTENIMIENTO DE BALCONES Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

