

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CANCHACAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0380-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL



Foto 3: INSTALACION DE LAMINA TROQUELADA



Foto 4: INSTALACION DE LA ESTRUCTURA DE METAL EN EL CORREDOR




Foto 5: MANTENIMIENTO DE BALCONES Y PINTURA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE BALCONES Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

