

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Poxté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0381-43	FECHA:	18 de Septiembre de 2024



Foto 1: CERNIDO EN MUROS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA



Foto 5: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maría Elena Ochoaiz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Elcano

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

