

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL POXTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0381-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: CEBIDO EN MUROS




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TROTA DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria Elena ordóñez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

