

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0385-42	FECHA:	25/10/2024



Foto1: Colocación de estructura metálica para ensamblar lámina troquelada de aluzinc calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento a estructura.



Foto 3: En espera de estructura metálica para las ventanas.



Foto 4: En espera de paletas de persianas.



Foto 5: Pasteando piso de cemento liquido.



Foto 6: Realizando mantenimiento para la colocación de inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0385-42	FECHA:	18/11/2024



Foto1: Finalización del cambio de lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Finalización del mantenimiento a la estructura de soporte de metal.



Foto 3: Finalización de colocación de estructura de metal en ventanas (balcones).



Foto 4: Instalación de los vidrios (paletas de persianas).



Foto 5: Finalización del piso de cemento líquido (pasteado de color amarillo).



Foto 6: Colocación de los tres inodoros y puertas en sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

