

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS ☐ PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Poptun
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tanhoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0474-43	FECHA:	212 de noviembre de 2024



Foto1: Sustitucion de Balcones



Foto 2: Sustitucion de Pintura en muros exterior e interior



Foto 3: Sustitucion de pisos de torta a ceramica



Foto 4: Sustitucion de puerta



Foto 5: Sustitucion de pisos a ceramica



Foto 6: Sustitucion de piso de torta a ceramica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Analia Maaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público