

VERIFICACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM CASERÍO LA MACHACA 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	POPTÚN PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-1047-43	FECHA:	17 DE DICIEMBRE 2024



Foto 1: Pintura en Muros Interiores y Exteriores



Foto 2: Reparación de piso de Torta de concreto por piso cerámico



Foto 3: Pintura en Muros Interiores y exteriores



Foto 4: Pintura en Muros Interiores y exteriores



Foto 5: Instalación de pila



Foto 6: Mantenimiento a Portón de metal con malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teodora Cú



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

