

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Providencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2097-43	FECHA:	29 de octubre del 2024



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura portante de madera por metal



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 4: Reparación de cableado eléctrico



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo Lac Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público