



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canchacan, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2207-42	FECHA:	7/11/2024



Foto1: ventanas de PVC ya instaladas



Foto 2: Arrancaron la torta de concreto para poder trabajar el piso liso



Foto 3: compra de rotoplas solo falta la instalación



Foto 4: Pegado de block al nivel del asfalto, falta colocar los tubos galvanizados y malla



Foto 5: trabajando la estructura del techo



Foto 6: trabajando ya la banqueta de la parte de atrás de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Epifania Cindy Gabriela Ramos Larios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

