

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canchacan, Poptún, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17/12/2224	FECHA:	13/11/2024




Foto 1: Terminación de banquetas, canal y bajadas de agua



Foto 2: Trabajo terminado de piso, bajadas de agua y ceras



Foto 3: Instalacion de rotoplas y pila



Foto 4: cerco terminado



Foto 5: Instalación de lámina y estructura



Foto 6: Instalación de ventanas, banquetas y pintado de muros exteriores e interiores del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Epifania Cindy Gabriela Ramos Larios

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

