

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	POPTÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-2848-45	FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DEL 2024




Foto1: Instalación de pila



Foto 2: Sustitución de balcones de metal, sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block




Foto 4: Realización de techo de terraza



Foto 5: Fabricación e instalación de puerta de metal en módulo




Foto 6: Sustitución de cerámica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

