

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS JOYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3313-42	FECHA:	28/10/2024



Foto1: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 2: Instalación de estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 5: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

