

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	FORM COLONIA LA AMISTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA AMISTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3440-43	FECHA:	25/04/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada, sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada, sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada, sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada, sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada, sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 6: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada, sustrucción de estructura de soporte de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MariaVeronica Franco
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ZORM COLONIA LA AMISTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA AMISTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3440-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Reparación banqueta frontal lado izquierdo



Foto 2: Reparación banqueta frontal lado derecho



Foto 3: Reparación banqueta frontal



Foto 4: Reparación banqueta frontal lado izquierdo



Foto 5: Reparación banqueta frontal lado izquierdo



Foto 6: Reparación banqueta frontal lado izquierdo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Verónica Franco</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECUMI COLONIA LA AMISTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA AMISTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3440-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Elaboración de cerco ecológico perimetral



Foto 2: Elaboración de cerco ecológico perimetral, parte frontal izquierda



Foto 3: Elaboración de cerco ecológico perimetral, parte frontal izquierda




Foto 4: Elaboración de cerco ecológico perimetral, parte frontal izquierda




Foto 5: Elaboración de cerco ecológico perimetral, parte frontal derecha




Foto 6: Elaboración de cerco ecológico perimetral, parte frontal derecha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Verónica Franco

Firma y sello del Presidente de la OPF



HB

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	POPTUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ECUMI COLONIA LA AMISTAD	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA AMISTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3440-43	FECHA:	30/04/2024



Foto1: Sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea



Foto 2: Sustitución de estufa rural completa, incluye chimenea



Foto 3: Cambio de azulejo



Foto 4: Cambio de planchas



Foto 5: Cambio de planchas



Foto 6: Cambio de planchas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

MariaVeronicaFranco Firma y sello del Presidente de la OPF		ARUNTO Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---