



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Poptún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E O D P ANEXA A E O R M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tanhoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-3707-42	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Sustitución de balcones-Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido



Foto 3: Sustitución de puertas- Fabricación e instalación



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
C.A.S.E. EDUCACION PETEN
DIRECCION
C.A.S.E. EDUCACION PETEN
A.E.O.R.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
C.A.S.E. EDUCACION PETEN
C.A.S.E. EDUCACION PETEN