

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Luis Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0001-43	FECHA:	13 de Noviembre de 2024.



Foto 1: Sustrucción de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Mantenimiento de balcones de Metal





Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Fabricacion e instalacion de puertas



Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Eugenio Caal Tut

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma manuscrita]

Francisco Javier Pecher Urizar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma manuscrita]

