



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Aposento Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0015-43	FECHA:	3/11/2024



Foto1: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 2: sustitucion de lámina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: pintura en muros interior y exterior




Foto 4: mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 5: sustitucion de plafoneras y focos ahorradores



Foto 6: Sustitucion de interruptor doble

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

