

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Ixmucane
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0018-43	FECHA	10/06/2024



Foto 1: Mantenimiento a balcones de madera y malla



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: Repello en muro y pared de poso



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puerta aulas

Observación: Si es necesario

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA - OPF -
CASERÍO IXMUCANE,
LAS CRUCES, PETÉN

Firma y

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

[Firma]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	Petén	☒	☐	☐
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	MUNICIPIO:		Las Cruces
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0018-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:		Caserío Ixmucane
		FECHA:		10/06/2024

 Foto 7: Sustrución de chapa	 Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores
 Foto 9: Sustrución de focos ahorradores	 Foto 10: Sustrución de plafoneras
 Foto 11: Sustrución de tomacorrientes dobles	 Foto 12: Mantenimiento a reposaderas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y postales de otros edificios.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA -OPF- CASERIO IXMUCANE, LAS CRUCES, PETÉN Firma y Sello del Representante de la OPA	Firma y Sello Director Centro Educativo ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO IXMUCANE DIRECCIÓN LAS CRUCES, PETÉN
--	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Imucane
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0018-43	FECHA:	10/06/2024



Foto13:Sustrución de tablero de flipones



Foto 14:Reparación de cableado electrico



Foto 15: Sustrución de ducto eléctrico + accesorios

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA -OPF-
CASERIO IMUCANE,
LAS CRUCES, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo

