

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixmucane
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0018-43	FECHA:	10/07/2024




Foto 1: Mantenimiento a balcones de madera y malla



Foto 2: Sustitución de puerta



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: Repello en muro y pared de poso



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puerta aulas


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Imucane
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0018-43	FECHA	10/07/2024




Foto 7: Sustrucción de chapa



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 9: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 10: Sustrucción de plafoneras



Foto 11: Sustrucción de tomacorrientes dobles



Foto 12: Mantenimiento a reposaderas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ORGANIZACIÓN DE MADRES DE
FAMILIA OPE
CASERIO IMUCANE,
LAS CRUCES, PETÉN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixmucané
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0018-43	FECHA:	10/07/2024




Foto 13: Sustrución de tablero de flipones



Foto 14: Reparación de cableado electrico



Foto 15: Sustrución de ducto eléctrico + accesorios




Foto 17:




Foto 16:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y sello Director Centro Educativo EORM
---	---

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ORGANIZACIÓN DE PADRES DE
FAMILIA -OPF-
CASERÍO IXMUCANE,
LAS CRUCES, PETÉN

