

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0023-43	FECHA:	4/03/2024



Sustitución de chapas de puertas



Sustitución de techo



Mantenimiento a balcones de metal



Sustitución de pilas




Reparación del sistema de drenaje



Sustitución de tazas de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la GPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
