

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL SUBIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0024-43	FECHA:	7/24/2024



1. SUTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



2. SUSTITUCIÓN DE BALCONES



3. REPARACION DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



4. SUSTITUCIÓN DE INODORO



5. INTERMEDIOS Y COLUMNA



6. SUSTITUCIÓN DE CHAPA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---