

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pucte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0026-43	FECHA:	5/07/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3:Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 5:Sustitución de balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Geydi Noemi del cid

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Puete
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0026-43	FECHA:	5/07/2024



Foto 7: Sustitución de chapa



Foto 8: Mantenimiento a estructura de puertas de metal




Foto 9: Reparación de cableado eléctrico




Foto 10: Sustitución de filipones






Foto 11: Sustitución de focos ahorradores



Foto 12: Sustitución interruptores simples

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Puete
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0026-43	FECHA:	5/07/2024



Foto13: Sustitución de plafoneras



Foto 14:Sustituciónde tomacorrientes dobles




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Geydi Noemí del Cid</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

