

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0027-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 7: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 8: Repello en muro




Foto 9: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 10: Sustitución de portón de metal



Foto 11: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0027-43	FECHA:	3/06/2024



Foto 13: Sustrucción de focos ahorradores



Foto 14: Sustrucción de interruptor simple



Foto 15: Sustrucción de flipones





Foto 16: Sustrucción de tomacorriente doble



Foto 17: Reparación de cableado eléctrico

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

		
	Firma y sello del Presidente de la OPE	Firma y Sello Director Centro Educativo Público