



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0032-42	FECHA:	05/07/2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores modulo aulas



Foto 2: Sustitución de Balcones de Metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura puertas (cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura. Baños



Foto 4: Sustitución de Lavamanos.



Foto 5: Sustitución de Inodoro.



Foto 6: Pintura en muro interior y exterior de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello Director Comunal de la OPF
OPF-
ESCUELA OFICIAL DE
LAS CRUCES

Firma y Sello Director Comunal Educativo Público
DIRECCION
COMUNAL EDUCATIVO PUBLICO
LAS CRUCES

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0032-42	FECHA:	05/07/2024



Foto7: sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 para esenario



Foto 8: sustitución de estructura a estructura de soporte de metal en esenario




Foto 9: Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 10: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) aulas



Foto 11: instalación de tubo pvc linea principal hacia chorro de pila.



Foto 12: Reparación de cableado electrico e Instalación de unidades luz (incluye interruptor,tomacorriente, ducto y cable eléctrico)

Firma y Sello del representante de la OPA
PADRES DE FAMILIA
OPF
ESCUELA OFICIAL DE LAS CRUCES PETEN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL DE LAS CRUCES PETEN



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL:	EODP	DIRECCIÓN DEL:	ZONA 4
ESTABLECIMIENTO:	17-13-0032-42	FECHA:	05/01/2014



Foto 13: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Puerta ingreso y salida escuela



Foto 14: sustitución de chapa.


Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

