

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PMA-FOR-173

 Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0032-42	FECHA:	11/01/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores modulo aulas



Foto 2: Sustitución de Balcones de Metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura puertas (cambio de tubo, cepillado, sujeciones y aplicación de pintura. Baños



Foto 4: Sustitución de Lavamanos.



Foto 5: Sustitución de Inodoro.




Foto 6: Pintura en muro interior y exterior de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Presidente de la OPF





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0032-42	FECHA:	11/07/2024



Foto 7: sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26 para esenario



Foto 8: sustitución de estructura a estructura de soporte de metal en esenario



Foto 9: Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 10: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) aulas



Foto 11: instalación de tubo pvc linea principal hacia chorro de pila.



Foto 12: Reparación de cableado electrico e instalación de unidades luz (incluye interruptor, tomacorriente, ducto y cable eléctrico)

Firma y Sello de Representante de la OPA
PADRES DE FAMILIA
-OPF-
ESCUELA OFICIAL DE LAS CRUCES, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ESCUELA OFICIAL DE LAS CRUCES, PETÉN

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	LAS CRUCES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0032-42	FECHA:	05/07/2024



Foto 13: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) Puerta ingreso y salida escuela



Foto 14: sustitución de chapa.


Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello de la Organización de Padres de Familia	 Firma y Sello Director de la Escuela Oficial de Educación Pública
--	---