

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR


|                            |               |                               |                        |
|----------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO               | Patán         | MUNICIPIO                     | Las Cruces             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Caserío Nuevo Progreso |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 17-13-0039-42 | FECHA                         | 18/06/2024             |




Repello en muro (ventanas)



Sustitución de inodoro



Reparación de red de drenaje y red de agua potable



Sustitución de depósito de agua de 1700 litros




Sustitución de plancha de metal rústico



Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al final del documento.

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐


POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                        |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Patán         | MUNICIPIO:                     | Las Cruces             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nuevo Progreso |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-13-0039-42 | FECHA:                         | 18/06/2024             |




Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Fabricación e instalación de puerta de metal



Sustitución de balcones de metal



Pintura en muros exteriores



Sustitución de piso cerámico (cerca)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Educación de la Comunidad Escolar

Firma y Sello del Director Centro Educativo Público