

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO ☐	DURANTE ☒	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	Patán	MUNICIPIO:	Las Cruces	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOOP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0039-42	FECHA:	01/08/2024	



Repello en muro (ventanas)




Sustitución de inodoro



Reparación de red de drenaje y red de agua potable



Sustitución de depósito de agua de 1/35 litros




Sustitución de pánche de metal rural



Reparación del sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anotar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Centro	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Casario Nuevo Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0039-42	FECHA:	01/08/2024




Sustitución de lámina por lámina lisa en exterior



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Fabricación e instalación de puerta de metal



Sustitución de balcones de metal



Pintura en muros exteriores



Sustitución de piso cerámico (aula)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Mantenimiento



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

