

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Brisas Del Oriente, Aldea Palestina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0044-42	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: RENGLO 1.1 Sustitución de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: RENGLO 2.2 Sustitución de soporte de madera, por metal



Foto 3: RENGLO 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 4: RENGLO 4.4 Sustitución de puertas.



Foto 5: RENGLO 4.4 Sustitución de puertas en servicios sanitarios



Foto 6: RENGLO 4.5 Sustitución de portón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elsa Florinda Hernandez Rafael

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello de la Dirección de Educación Pública



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Brisas Del Oriente, Aldea Palestina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0044-42	FECHA:	18/06/2024



Foto 7: RENGLO 5.6 Sustitución de balcones de metal.



Foto 8: RENGLO 8.2 Reparación de banqueta de concreto.



Foto 9: RENGLO 21.1 Repello en muro

Foto 10:


Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

El Sa Florinda Hernandez Rafael

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

