



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio San Jose Buena Fe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0045-42	FECHA:	8/05/2024



Foto 1: Cemento en muros pintura en muros interior y exterior



Foto 2: piso de cemento liquido



Foto 3: sustitución de balcones



Foto 4: estufa rural



Foto 5: pila de concreto



Foto 6: Estructura de metal con cubierta de lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OEP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

