

SITUACIÓN DEFICIENTES DE TENERGASAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Petal	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ECOP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-15-0003-40	FECHA	10/07/2018



Foto 1: Sustitución de pichón de metal



Foto 2: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 3: Sustitución de cierre



Foto 4: Mantenimiento a estructura (ajado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) puerta de metal aulas



Foto 5: Pintura en muros exteriores



Foto 6: Mantenimiento a estructura (ajado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

Yeronica Yanil Moreno

Firma y sello del Presidente de la COP

Firma y sello del Director Centro Educativos Públicos

CONSEJO EDUCATIVO DE
ECOP BARRIO EL PAJAL
ZONA 1 LAS CRUCES, PETÉN



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DE TERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0047-42	FECHA	10/07/2024



Foto 7: Sustrucción inodoro



Foto 8: Sustrucción de bomba de agua



Foto 9: Sustrucción de tubería línea principal



Foto 10: Sustrucción de depósito de agua 1100 lt



Foto 11: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 12: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Veronica Yanil Moreno</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Elmo</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

**CONSEJO EDUCATIVO DE
EODP BARRIO EL PAJAL
ZONA 1 LAS CRUCES, PETÉN**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Pajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0047-42	FECHA:	10/07/2024



Foto 13: Mantenimiento a estufa rural



Foto 14: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 15: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Veronica Yanil Moreno</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

CONSEJO EDUCATIVO
EODP BARRIO EL PAJAL
ZONA 1 LAS CRUCES, PETÉN

