

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0048-42	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Sustitución de ducto eléctrico más accesorios



Foto 2: Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Sustitución de inodoro



Foto 5: Instalación de acometida eléctrica



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto a piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF <i>[Signature]</i> DELEGADO CASERIO BETHEL	Firma y Sello Director Centro Educativo Público <i>[Signature]</i> DIRECCIÓN ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS CASERIO BETHEL LAS CRUCES, PETÉN
--	---

SITUACIÓN DE FICHIERAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Niños	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Bethel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0048-42	FECHA:	14/11/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de caja de registro




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

