



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Esfuerzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0049-42	FECHA:	9/11/2024



Foto1: pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustitucion de piso ceramico



Foto 5: sustitucion de estufa rural incluye chimenea y plancha de metal

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

