REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Union Maya Itza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0051-42	FECHA:	23/09/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas

Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3:sustitución de capote de lámina para lámina troquelad

Foto 4: Sustitución de elementos de fijacion

Foto 5:Sustitución de puertas

Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS
LAS CRUCES, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS
CASERÍO UNIÓN MAYA ITZA
DIRECCIÓN
LAS CRUCES, PETÉN.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [ ] POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Union Maya Itza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0051-42	FECHA:	06/11/2024

Foto 7: pintura en muros exterior e interior

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBF

CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS LAS CRUCES, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS CASERÍO UNIÓN MAYA ITZA DIRECCIÓN LAS CRUCES, PETÉN