



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PHA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Petén	MUNICIPIO	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial de Niños	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Retateco, Las Cruces, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-13-0052-42	FECHA	09/09/2014



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 4: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de metal.




Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se deben agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Magdalena Recinos
Firma y Sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PEA-FOT-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

CEPLAN (ART. N.º)	Problema	ALMACÉN	Los Cruces
NOMBRE DEL	Encargado de Mantenimiento	DIRECCIÓN DEL	Cementerio Huérfanos, Los Cruces, Piura
ESTABLECIMIENTO	17-13-0002-42	FECHA	09/09/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de metal.



Foto 8: Fabricación e instalación de puerta de metal en módulos.



Foto 9: Fabricación e instalación de puerta de metal en módulos.



Foto 10: Sustitución de portón de metal.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

Maria Magdalena Recinos
Pres. y Jefa del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público