

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Retalteco, Las Cruces, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0052-42	FECHA:	4/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 4: Sustitución de elementos de fijación.



Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de metal.






Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos 17-13-0052-42	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Retalteco, Las Cruces, Petén
FECHA:	4/11/2024		




Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de metal.



Foto 8: Fabricación e instalación de puerta de metal en módulos.



Foto 9: Fabricación e instalación de puerta de metal en módulos.



Foto 10: Sustitución de porton de metal.



Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clemencia Velásquez
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público