

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Perú	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Retallaco, Las Cruces, Perú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0082-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 4: Sustitución de elementos de fijación.




Foto 5: Fabricación e instalación de balcones de metal.



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de metal.


Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

Clemencia Holguín - OPF.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Párvulos





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL	Caserío Retalleco, Las Cruces, Petén
ESTABLECIMIENTO	17-13-0052-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 7: Fabricación e instalación de balcones de metal.



Foto 8: Fabricación e instalación de puerta de metal en módulos.



Foto 9: Fabricación e instalación de puerta de metal en módulos.



Foto 10: Sustitución de portón de metal.

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Clemencia Velasco 1669082-OPF.

Firma y sello del Presidente de la OMF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público