

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Lucha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0053-42	FECHA:	4/11/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: sustitucion de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitucion de inodoros



Foto 4: mantenimiento a estructura de puertas de metal




Foto 5: mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustitucion de deposito de agua de 1100 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Lucha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0053-42	FECHA:	4/11/2024



Foto7: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: sustitucion de estufa rural



Foto 9: Sustitucion de tuberla PVC linea principal aguas negras




Foto 10: Sustitución de ducto electrico mas accesorios

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

