

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Lucha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0053-42	FECHA:	11/11/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: sustitucion de lamina por lamina troquelada de aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustitucion de Inodoros



Foto 4: mantenimiento a estructura de puertas de metal



Foto 5: mantenimiento a balcones de metal



Foto 6: Sustitucion de deposito de agua de 1100 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello, Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Lucha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0053-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Sustitucion de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: sustitucion de estufa rural



Foto 9: Sustitucion de tubería PVC línea principal aguas negras





Foto 10: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorios

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

