

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Las Cruces
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Bethel	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Bethel, Las Cruces, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0055-43	FECHA:	3 de noviembre de 2024



Foto 1: Desinstalacion de lamina



Foto 2: Desinstalacion de lamina



Foto 3: Desinstalacion de soporte metal por metal



Foto 4: Desinstalación de soporte metal por metal




Foto 5: desinstalación de ducto eléctrico mas accesorios



Foto 6: Sustitución de filpon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

